



Foto n. 1- Edificio Via San Felice n. 102, Genova



Foto n. 2- Edificio Via San Felice n. 102, Genova



Foto n. 3- Porta di accesso piano terra divico n. 102 Via San Felice, Genova  
La porta è posta sul lato ovest ( via Cadeia)

1

2



Foto n. 4- Bucatura piano terra lato ovest su via Cadeia



Foto n. 5- Edificio Via San Felice n. 102, Genova .  
Accesso al piano primo su via Cadeia.

3

4



Foto n. 6- Scala di accesso al piano primo .



Foto n. 7- Scala di accesso al piano primo



Foto n. 8- Piccola corte di pertinenza posta sul lato nord.



Foto n. 9- Particolare calpestio piccola corte di pertinenza posta sul lato nord.  
Visibile uno scavo realizzato nel corso dei lavori di ristrutturazione non ultimati.

5

6



Foto n.10- Locale al piano terra da cui si accede dal portoncino foto n. 3



Foto n. 12- Locale al piano terra da cui si accede dal portoncino foto n. 3.  
Visibile il solaio di nuova realizzazione.



Foto n. 11- Locale al piano terra da cui si accede dal portoncino foto n. 3.  
Visibile la bucatara su via San Felice

7

8



Foto n. 13- Ulteriore piccolo locale al piano terra con bucaturo su Via San Felice.



Foto n. 14- Locale di cui alla foto 13.

9

10



Foto n. 15- Disimpegno verso la corte di pertinenza



Foto n. 17- Ripostiglio piano terra da cui si accede dal disimpegno foto 15.



Foto n. 16- Locale al piano terra da cui si accede dal disimpegno foto 15.  
Tale locale presenta bucaturo su via Cadeia.

11

12



Foto n. 18- Locale al piano terra da cui si accede dal disimpegno foto 15, dove era prevista la realizzazione di un servizio igienico.

13



Foto n. 19- Disimpegno ripreso verso la corte .

14



Foto n. 20- Bucatura di cui alla foto n. 19 , non rifinita, aperta per esigenze di cantiere.

15



Foto n. 21- Ingresso al piano primo da cui si accede dalla scala di cui alle foto nn. 6 e 7 .

16



Foto n. 22- Ingresso al piano primo da cui si accede dalla scala di cui alle foto nn. 6 e 7 ripreso verso il portoncino di accesso.

17



Foto n. 23- Vano al piano primo angolo Nord-Ovest

18



Foto n. 24- Vano al piano primo angolo Nord-Ovest

19



Foto n. 25- Cucina

20



Foto n. 26- Cucina



Foto n. 27- Cucina



Foto n. 28- Vano al piano primo , la bucatiera è a Sud-Est su via San Felice



Foto n. 29- Vano al piano primo , le bucatiera di destra prospetta su via Cadeia.



Foto n. 28 bis- Vano al piano primo , le due bucatiera sono quelle su via San Felice



Foto n. 30- Particolare del vano al piano primo , scasso per predisposizione impianti.



Foto n. 31- Servizio igienico al piano primo .



Foto n. 32- Botola sul soffitto del servizio igienico per accedere al sottotetto non abitabile.

25



Foto n. 33- Vista della copertura



Foto n. 34- Vista della copertura

26



Foto n. 35- Vista della copertura



Foto n. 37- Vista della copertura



Foto n. 36- Vista della copertura



Foto n. 38- Via Cadeia. Visibile l'accesso ai terreni di proprietà

27

28



Foto n. 39- Via Cadeia. Visibile l'accesso ai terreni di proprietà



Foto n. 40- Via Cadeia. Visibile l'accesso ai terreni di proprietà



Foto n. 41- Visibile l'accesso ai terreni di proprietà e terreni



Foto n. 42- Visibile l'accesso ai terreni di proprietà e terreni.  
Sulla destra il manufatto definito catastalmente inceneritore .



Foto n. 43- Visibile l'accesso ai terreni di proprietà e terreni.  
Sulla sinistra il manufatto definito catastalmente inceneritore e un albero abbattuto.



Foto n. 44- Manufatto definito catastalmente magazzino.



Foto n. 45- Interno del manufatto definito catastalmente magazzino.



Foto n. 46- Particolare intradosso copertura manufatto definito catastalmente magazzino.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
Esecuzione immobiliare R.E. n. 538/2017



Foto n. 47- Interno del manufatto definito catastalmente magazzino.



Foto n. 48- Interno del manufatto definito catastalmente magazzino.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
Esecuzione immobiliare R.E. n. 538/2017



Foto n. 49- Manufatto definito catastalmente magazzino ripreso sul lato Sud



Foto n. 50- Manufatto definito catastalmente magazzino ripreso sul lato Sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
Esecuzione immobiliare R.E. n. 538/2017



Foto n. 51- Manufatto definito catastalmente tettoia a sinistra  
e a destra il magazzino di cui alle foto precedenti.



Foto n. 52- Manufatto definito catastalmente fomo e magazzino

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
Esecuzione immobiliare R.E. n. 538/2017



Foto n. 53- Manufatto definito catastalmente fomo e magazzino



Foto n. 54- Manufatto definito catastalmente fomo e magazzino



Foto n. 55- Manufatto definito catastalmente fomo e magazzino



Foto n. 56- Manufatto definito catastalmente fomo e magazzino .  
Sul fondo la serra.



Foto n. 57- Sul fondo la serra.



Foto n. 58- Serra

37

38



Foto n. 59- Interno della serra.



Foto n. 60- Interno della serra.



Foto n. 61- Interno della serra.

39

40



Foto n. 62- Interno della serra.



Foto n. 63- Serbatoi abbandonati a lato della serra